



| 品番： LC-IP4B-3810S/LC-IP4D-3510F/LC-IP2B-3805S/LC-IP2D-3505F | | | |
|---|---------------------------------------|---|----|
| 更新日 | ファームウェア | リリースノート | 備考 |
| 20250327 | v4.5.1205.1006.366.0.1.11.5_20250324 | 1. パラメータの変更が即時適用されるようにサポート 2. Upnpポートを他モデルと同一になるように更新 3. デフォルトのIPとDNSを他モデルと同一になるように更新 4. デバイスをリセットすると、デバイスモデルが顧客モデル名ではなくモジュール名になるバグの修正 | |
| 20241024 | v4.4.1205.1006.366.0.6.22.15_20241223 | デバイスのモデル名を変更 LC-IP4M-3810S->LC-IP4B-3810S LC-IP2M-3805S->LC-IP2B-3805S | |
| 20240618 | v4.4.1205.1006.366.0.6.22.14_20240614 | | |

| 品番： LC-IP12F-7010C/LC-IP6F-7007C | | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|----|
| 更新日 | ファームウェア | リリースノート | 備考 |
| 20250327 | v3.6.1616.1006.366.0.1.5.16_20250218 | パラメータの変更が即時適用されるようにサポート | |
| 20240725 | v3.6.1616.1006.366.0.1.5.15_20240708 | | |
| 20240603 | v3.6.1616.1006.366.0.1.5.12_20240603 | | |

| 品番： LC-IP4B-6810B/LC-IP4D-6510/LC-IP4D-5510 | | | |
|---|--|--|----|
| 更新日 | ファームウェア | リリースノート | 備考 |
| 20250327 | v3.6.1602.1006.366.0.20.0.6.D01_20250218 | 1. パラメータの変更が即時適用されるようにサポート 2. 再生を表示するとデバイスが再起動するバグを修正 | |
| 20240725 | v3.6.1602.1006.366.0.20.0.5.D01_20240724 | | |
| 20240603 | v3.6.1602.1006.366.0.20.0.3.D01_20240606 | | |

| 品番： LC-IP8B-5810B/LC-IP4P-9310T/LC-IP5P-9305 | | | |
|--|--|--|----|
| 更新日 | ファームウェア | リリースノート | 備考 |
| 20250919 | v3.6.1603.1006.366.0.20.16.11_20250919 | アラームメール送信時の時刻エラーの修正 | |
| 20250520 | v3.6.1603.1006.366.0.20.16.10.D01_20250520 | LC-IP4P-9310T/LC-IP5P-9305 API連携に関する問題の修正 | |
| 20250327 | v3.6.1603.1006.366.0.20.16.9.D01_20250218 | パラメータの変更が即時適用されるようにサポート | |
| 20240821 | v3.6.1603.1006.366.0.20.16.8.D01_20240820 | 車両追跡に関連する問題を修正 | |
| 20240718 | v3.6.1603.1006.366.0.20.7.11.D01 | デバイスのモデル名を変更 LC-IP4P-9305->LC-IP5P-9305 | |
| 20240603 | v3.6.1603.1006.366.0.20.7.8.D01_20240606 | | |

| 品番： LC-IP5B-4810B/LC-IP5D-4510E/LC-IP2B-4805B | | | |
|---|---------------------------------------|-------------------------|----|
| 更新日 | ファームウェア | リリースノート | 備考 |
| 20250327 | v3.6.1306.1006.366.0.7.21.18_20250218 | パラメータの変更が即時適用されるようにサポート | |
| 20240802 | v3.6.1306.1006.366.0.7.21.17_20240716 | | |
| 20240725 | v3.6.1603.1006.366.0.20.7.11.D01 | | |
| 20240718 | v3.6.1306.1006.366.0.7.21.17_20240716 | | |
| 20240603 | v3.6.1306.1006.366.0.7.21.13_20240603 | | |



| 品番： LC-IPS-1810D | | | |
|------------------|--------------------------------------|-------------------------|----|
| 更新日 | ファームウェア | リリースノート | 備考 |
| 20250327 | v3.6.1305.1006.366.0.8.11.6_20250219 | パラメータの変更が即時適用されるようにサポート | |
| 20240821 | v3.6.1305.1006.366.0.8.11.3_20240729 | 翻訳を更新 | |
| 20240725 | v3.6.1305.1006.366.0.8.11.2_20240724 | | |
| 20240603 | v3.6.1305.1006.366.0.8.8.4_20240603 | | |

| 品番： LC-NV5064 | | | |
|---------------|---------------------------------------|--|------------------------------|
| 更新日 | ファームウェア | リリースノート | 備考 |
| 20260105 | v4.7.1617.0000.366.0.2.33.41_20251218 | 新しい要件の実装 1. 新しいUIに対応 2. IPスピーカーの登録がカメラの接続枠を使わずに登録可能 3. レコーダー上でのヒートマップ設定に対応 4. 再生時に、タイムラインが16台のカメラに増加 5. 4倍速時、フレーム単位の再生に対応 6. 新しいAI分析を追加し、これまで使用できなかった機能を削除 7. カメラ音声アラーム出力設定が可能 8. 手動でライト調光が可能 9. これまでのポップアップメッセージ表示方法を廃止し、各アラーム時にスナップショットの表示で通知 | 6/8については、IPC ファームV5.1から対応 |
| 20250327 | v4.7.1617.0000.366.0.0.42.28_20250318 | 新しい要件の実装 1. 日本語フォントを更新 2. 翻訳を更新 3. スマートモーションがトリガーされたときに、人が走っているアイコン(赤)を追加 4. WEB NATによるIPC Webへのアクセスをサポート 5. NVRをシャットダウンするときにプロンプトを追加 バグの修正 1. NVR IOSが51cloudtechの問題にアクセスできない問題の修正 2. メディアユーザーがNVRライブビューを視聴すると、IPCの切断が発生する問題を修正 | |
| 20241024 | v4.7.1617.0000.366.0.0.42.16_20241024 | 新しい要件の実装 1. AI分析のカメラトラッキング設定をサポート 2. カメラの音量設定をサポート 3. 顔検出をデフォルトで有効にするようにサポート 4. デフォルトのDNSを8.8.8.8 / 8.8.4.4に更新 バグの修正 1. 一部のAndroidTVでHDMI2がビデオ出力されない問題を解決 | |
| 20240621 | v4.7.1617.0000.366.0.0.42.11_20240614 | | |
| 20240603 | v4.7.1617.0000.366.0.0.42.10_20240603 | | |

| 品番： LC-NV5032 | | | |
|---------------|---------------------------------------|--|---------------------------------|
| 更新日 | ファームウェア | リリースノート | 備考 |
| 20260105 | v4.7.1610.0000.366.0.2.33.41_20251218 | 新しい要件の実装 1. 新しいUIに対応 2. IPスピーカーの登録がカメラの接続棒を使わずに登録可能 3. レコーダー上でのヒートマップ設定に対応 4. 再生時に、タイムラインが16台のカメラに増加 5. 4倍速時、フレーム単位の再生に対応 6. 新しいAI分析を追加し、これまで使用できなかった機能を削除 7. カメラ音声アラーム出力設定が可能 8. 手動でライト調光が可能 9. これまでのポップアップメッセージ表示方法を廃止し、各アラーム時にスナップショットの表示で通知 | 6 / 8 については、IPC ファームV5.1から対応 |
| 20250327 | v4.7.1610.0000.366.0.0.42.28_20250318 | 新しい要件の実装 1. 日本語フォントを更新 2. 翻訳を更新 3. スマートモーションがトリガーされたときに、人が走っているアイコン(赤)を追加 4. WEB NATによるIPC Webへのアクセスをサポート 5. NVRをシャットダウンするときにプロンプトを追加 バグの修正 1. NVR IOSが51cloudtechの問題にアクセスできない問題の修正 2. メディアユーザーがNVRライブビューを視聴すると、IPCの切断が発生する問題を修正 | |
| 20241024 | v4.7.1610.0000.366.0.0.42.16_20241024 | 新しい要件の実装 1. AI分析のカメラトラッキング設定をサポート 2. カメラの音量設定をサポート 3. 顔検出をデフォルトで有効にするようにサポート 4. デフォルトのDNSを8.8.8.8 / 8.8.4.4に更新 バグの修正 1. 一部のAndroidTVでHDMI2がビデオ出力されない問題を解決 | |
| 20240621 | v4.7.1610.0000.366.0.0.42.11_20240614 | | |
| 20240603 | v4.7.1610.0000.366.0.0.42.10_20240603 | | |

| 品番： LC-NV5016/LC-NV5008/LC-NV5004 | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------|
| 更新日 | ファームウェア | リリースノート | 備考 |
| 20260105 | v4.7.1614.0000.366.0.2.33.41_20251218 | 新しい要件の実装 1. 新しいUIに対応 2. IPスピーカーの登録がカメラの接続枠を使わずに登録可能 3. レコーダー上でのヒートマップ設定に対応 4. 再生時に、タイムラインが16台のカメラに増加 5. 4倍速時、フレーム単位の再生に対応 6. 新しいAI分析を追加し、これまで使用できなかった機能を削除 7. カメラ音声アラーム出力設定が可能 8. 手動でライト調光が可能 9. これまでのポップアップメッセージ表示方法を廃止し、各アラーム時にスナップショットの表示で通知 | 6 / 8 については、IPCファームV5.1から対応 |
| 20250327 | v4.7.1614.0000.366.0.0.42.27_20250314 | 新しい要件の実装 1. 日本語フォントを更新 2. 翻訳を更新 3. スマートモーションがトリガーされたときに、人が走っているアイコン(赤)を追加 4. WEB NATによるIPC Webへのアクセスをサポート 5. NVRをシャットダウンするときにプロンプトを追加 バグの修正 1. NVR IOSが51cloudtechの問題にアクセスできない問題の修正 2. メディアユーザーがNVRライブビューを視聴すると、IPCの切断が発生する問題を修正 | |
| 20241024 | v4.7.1614.0000.366.0.0.42.16_20241024 | 新しい要件の実装 1. AI分析のカメトラッキング設定をサポート 2. カメラの音量設定をサポート 3. 顔検出をデフォルトで有効にするようにサポート 4. デフォルトのDNSを8.8.8.8 / 8.8.4.4に更新 バグの修正 1. 一部のAndroidTVでHDMI2がビデオ出力されない問題を解決 | |
| 20240621 | v4.7.1614.0000.366.0.0.42.11_20240614 | | |
| 20240603 | v4.7.1614.0000.366.0.0.42.10_20240603 | | |

| 品番： LC-DV3004 | | | |
|---------------|---------------------------------------|------------------------------|----|
| 更新日 | ファームウェア | リリースノート | 備考 |
| 20251117 | v4.7.1619.0000.366.0.0.50.17_20251117 | 現行バージョンでパッチを当てる | |
| 20240925 | v4.7.1619.0000.366.0.0.50.16_20240924 | GUI上で一部の日本語文字が正常に表示されない問題を解決 | |
| 20240718 | v4.7.1619.0000.366.0.0.50.13_20240712 | | |

| 品番： LC-DV3008 | | | |
|---------------|---------------------------------------|------------------------------|----|
| 更新日 | ファームウェア | リリースノート | 備考 |
| 20251117 | v4.7.1611.0000.366.0.0.50.17_20251117 | 現行バージョンでパッチを当てる | |
| 20240925 | v4.7.1611.0000.366.0.0.50.16_20240924 | GUI上で一部の日本語文字が正常に表示されない問題を解決 | |
| 20240718 | v4.7.1611.0000.366.0.0.50.13_20240712 | | |

| 品番： LC-DV3016 | | | |
|---------------|---------------------------------------|------------------------------|----|
| 更新日 | ファームウェア | リリースノート | 備考 |
| 20251117 | v4.7.1613.0000.366.0.0.50.17_20251117 | 現行バージョンでパッチを当てる | |
| 20240925 | v4.7.1613.0000.366.0.0.50.16_20240924 | GUI上で一部の日本語文字が正常に表示されない問題を解決 | |
| 20240718 | v4.7.1613.0000.366.0.0.50.13_20240712 | | |

| 品番： LC-DV3008 | | | |
|---------------|---------------------------------------|------------------------------|----|
| 更新日 | ファームウェア | リリースノート | 備考 |
| 20251117 | v4.7.1623.0000.366.0.0.50.17_20251117 | 現行バージョンでパッチを当てる | |
| 20240925 | v4.7.1623.0000.366.0.0.50.16_20240924 | GUI上で一部の日本語文字が正常に表示されない問題を解決 | |