

品番： LC-IP4B-3810S/LC-IP4D-3510F/LC-IP2B-3805S/LC-IP2D-3505F			
更新日	ファームウェア	リリースノート	備考
20250327	v4.5.1205.1006.366.0.1.11.5_20250324	1. パラメータの変更が即時適用されるようにサポート 2. Upnpポートを他モデルと同一になるように更新 3. デフォルトのIPとDNSを他モデルと同一になるように更新 4. デバイスをリセットすると、デバイスモデルが顧客モデル名ではなくモジュール名になるバグの修正	
20241024	v4.4.1205.1006.366.0.6.22.15_20241223	デバイスのモデル名を変更 LC-IP4M-3810S->LC-IP4B-3810S LC-IP2M-3805S->LC-IP2B-3805S	
20240618	v4.4.1205.1006.366.0.6.22.14_20240614		

品番： LC-IP12F-7010C/LC-IP6F-7007C			
更新日	ファームウェア	リリースノート	備考
20260217	v3.6.1616.1006.366.0.1.5.19_20260205	バグの修正 1. DHCP適用時、再起動を複数回行った際にIPが初期化される問題を解決 2. NVRでアラーム録画のバックアップを行った際、動画の再生に異常が発生する問題を解決	
20250327	v3.6.1616.1006.366.0.1.5.16_20250218	パラメータの変更が即時適用されるようにサポート	
20240725	v3.6.1616.1006.366.0.1.5.15_20240708		
20240603	v3.6.1616.1006.366.0.1.5.12_20240603		

品番： LC-IP4B-6810B/LC-IP4D-6510/LC-IP4D-5510			
更新日	ファームウェア	リリースノート	備考
20260217	v3.6.1602.1006.366.0.20.0.9.D01_20260126	バグの修正 1. DHCP適用時、再起動を複数回行った際にIPが初期化される問題を解決 2. NVRでアラーム録画のバックアップを行った際、動画の再生に異常が発生する問題を解決	
20250327	v3.6.1602.1006.366.0.20.0.6.D01_20250218	1. パラメータの変更が即時適用されるようにサポート 2. 再生を表示するとデバイスが再起動するバグを修正	
20240725	v3.6.1602.1006.366.0.20.0.5.D01_20240724		
20240603	v3.6.1602.1006.366.0.20.0.3.D01_20240606		

品番： LC-IP8B-5810B/LC-IP4P-9310T/LC-IP5P-9305			
更新日	ファームウェア	リリースノート	備考
20260217	v3.6.1603.1006.366.0.20.16.12.D01_20260204	バグの修正 1. DHCP適用時、再起動を複数回行った際にIPが初期化される問題を解決 2. NVRでアラーム録画のバックアップを行った際、動画の再生に異常が発生する問題を解決	
20250919	v3.6.1603.1006.366.0.20.16.11_20250919	アラームメール送信時の時刻エラーの修正	
20250520	v3.6.1603.1006.366.0.20.16.10.D01_20250520	LC-IP4P-9310T/LC-IP5P-9305 API連携に関する問題の修正	
20250327	v3.6.1603.1006.366.0.20.16.9.D01_20250218	パラメータの変更が即時適用されるようにサポート	
20240821	v3.6.1603.1006.366.0.20.16.8.D01_20240820	車両追跡に関連する問題を修正	
20240718	v3.6.1603.1006.366.0.20.7.11.D01	デバイスのモデル名を変更 LC-IP4P-9305->LC-IP5P-9305	
20240603	v3.6.1603.1006.366.0.20.7.8.D01_20240606		

品番： LC-IP5B-4810B/LC-IP5D-4510E/LC-IP2B-4805B			
更新日	ファームウェア	リリースノート	備考
20260217	v3.6.1306.1006.366.0.7.21.21_20260204	バグの修正 1. DHCP適用時、再起動を複数回行った際にIPが初期化される問題を解決 2. NVRでアラーム録画のバックアップを行った際、動画の再生に異常が発生する問題を解決	
20250327	v3.6.1306.1006.366.0.7.21.18_20250218	パラメータの変更が即時適用されるようにサポート	
20240802	v3.6.1306.1006.366.0.7.21.17_20240716		
20240725	v3.6.1603.1006.366.0.20.7.11.D01		
20240718	v3.6.1306.1006.366.0.7.21.17_20240716		
20240603	v3.6.1306.1006.366.0.7.21.13_20240603		

品番： LC-IPS-1810D			
更新日	ファームウェア	リリースノート	備考
20260217	v3.6.1305.1006.366.0.8.11.9_20260206	バグの修正 1. DHCP適用時、再起動を複数回行った際にIPが初期化される問題を解決 2. NVRでアラーム録画のバックアップを行った際、動画の再生に異常が発生する問題を解決	
20250327	v3.6.1305.1006.366.0.8.11.6_20250219	パラメータの変更が即時適用されるようにサポート	
20240821	v3.6.1305.1006.366.0.8.11.3_20240729	翻訳を更新	
20240725	v3.6.1305.1006.366.0.8.11.2_20240724		
20240603	v3.6.1305.1006.366.0.8.8.4_20240603		

品番： LC-IP4P-9311T			
更新日	ファームウェア	リリースノート	備考
20260219	v5.1.1628.2412.366.0.1.3.8_20260127		

品番： LC-IP4D-5511・LC-IP4D-6511H・LC-IP4B-6811B			
更新日	ファームウェア	リリースノート	備考
20260219	v5.1.1615.2412.366.0.1.3.11_20260211		

品番： LC-IP4B-3811S・LC-IP4D-3511F・LC-IP2D-3506F・LC-IP2B-3806S			
更新日	ファームウェア	リリースノート	備考
20260219	v5.1.1310.2412.366.0.2.6.8_20260205		

品番： LC-NV5064			
更新日	ファームウェア	リリースノート	備考
20260105	v4.7.1617.0000.366.0.2.33.41_20251218	<p>新しい要件の実装</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 新しいUIに対応</li> <li>2. IPスピーカーの登録がカメラの接続枠を使わずに登録可能</li> <li>3. レコーダー上でのヒートマップ設定に対応</li> <li>4. 再生時に、タイムラインが16台のカメラに増加</li> <li>5. 4倍速時、フレーム単位の再生に対応</li> <li>6. 新しいAI分析を追加し、これまで使用できなかった機能を削除</li> <li>7. カメラ音声アラーム出力設定が可能</li> <li>8. 手動でライト調光が可能</li> <li>9. これまでのポップアップメッセージ表示方法を廃止し、各アラーム時にスナップショットの表示で通知</li> </ol>	6/8については、IPCファームV5.1から対応
20250327	v4.7.1617.0000.366.0.0.42.28_20250318	<p>新しい要件の実装</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 日本語フォントを更新</li> <li>2. 翻訳を更新</li> <li>3. スマートモーションがトリガーされたときに、人が走っているアイコン(赤)を追加</li> <li>4. WEB NATによるIPC Webへのアクセスをサポート</li> <li>5. NVRをシャットダウンするときにプロンプトを追加</li> </ol> <p>バグの修正</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. NVR IOSが51cloudtechの問題にアクセスできない問題の修正</li> <li>2. メディアユーザーがNVRライブビューを視聴すると、IPCの切断が発生する問題を修正</li> </ol>	
20241024	v4.7.1617.0000.366.0.0.42.16_20241024	<p>新しい要件の実装</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. AI分析のカメラトラッキング設定をサポート</li> <li>2. カメラの音量設定をサポート</li> <li>3. 顔検出をデフォルトで有効にするようにサポート</li> <li>4. デフォルトのDNSを8.8.8.8 / 8.8.4.4に更新</li> </ol> <p>バグの修正</p> <p>一部のAndroidTVでHDMI2がビデオ出力されない問題を解決</p>	
20240621	v4.7.1617.0000.366.0.0.42.11_20240614		
20240603	v4.7.1617.0000.366.0.0.42.10_20240603		

品番： LC-NV5032			
更新日	ファームウェア	リリースノート	備考
20260105	v4.7.1610.0000.366.0.2.33.41_20251218	<p>新しい要件の実装</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 新しいUIに対応</li> <li>2. IPスピーカーの登録がカメラの接続枠を使わずに登録可能</li> <li>3. レコーダー上でのヒートマップ設定に対応</li> <li>4. 再生時に、タイムラインが16台のカメラに増加</li> <li>5. 4倍速時、フレーム単位の再生に対応</li> <li>6. 新しいAI分析を追加し、これまで使用できなかった機能を削除</li> <li>7. カメラ音声アラーム出力設定が可能</li> <li>8. 手動でライト調光が可能</li> <li>9. これまでのポップアップメッセージ表示方法を廃止し、各アラーム時にスナップショットの表示で通知</li> </ol>	6/8については、IPCファームV5.1から対応
20250327	v4.7.1610.0000.366.0.0.42.28_20250318	<p>新しい要件の実装</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 日本語フォントを更新</li> <li>2. 翻訳を更新</li> <li>3. スマートモーションがトリガーされたときに、人が走っているアイコン(赤)を追加</li> <li>4. WEB NATによるIPC Webへのアクセスをサポート</li> <li>5. NVRをシャットダウンするときにプロンプトを追加</li> </ol> <p>バグの修正</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. NVR IOSが51cloudtechの問題にアクセスできない問題の修正</li> <li>2. メディアユーザーがNVRライブビューを視聴すると、IPCの切断が発生する問題を修正</li> </ol>	
20241024	v4.7.1610.0000.366.0.0.42.16_20241024	<p>新しい要件の実装</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. AI分析のカメラトラッキング設定をサポート</li> <li>2. カメラの音量設定をサポート</li> <li>3. 顔検出をデフォルトで有効にするようにサポート</li> <li>4. デフォルトのDNSを8.8.8.8 / 8.8.4.4に更新</li> </ol> <p>バグの修正</p> <p>一部のAndroidTVでHDMI2がビデオ出力されない問題を解決</p>	
20240621	v4.7.1610.0000.366.0.0.42.11_20240614		
20240603	v4.7.1610.0000.366.0.0.42.10_20240603		

品番： LC-NV5016/LC-NV5008/LC-NV5004			
更新日	ファームウェア	リリースノート	備考
20260105	v4.7.1614.0000.366.0.2.33.41_20251218	<p>新しい要件の実装</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 新しいUIに対応</li> <li>2. IPスピーカーの登録がカメラの接続枠を使わずに登録可能</li> <li>3. レコーダー上でのヒートマップ設定に対応</li> <li>4. 再生時に、タイムラインが16台のカメラに増加</li> <li>5. 4倍速時、フレーム単位の再生に対応</li> <li>6. 新しいAI分析を追加し、これまで使用できなかった機能を削除</li> <li>7. カメラ音声アラーム出力設定が可能</li> <li>8. 手動でライト調光が可能</li> <li>9. これまでのポップアップメッセージ表示方法を廃止し、各アラーム時にスナップショットの表示で通知</li> </ol>	6/8については、IPCファームV5.1から対応
20250327	v4.7.1614.0000.366.0.0.42.27_20250314	<p>新しい要件の実装</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 日本語フォントを更新</li> <li>2. 翻訳を更新</li> <li>3. スマートモーションがトリガーされたときに、人が走っているアイコン(赤)を追加</li> <li>4. WEB NATによるIPC Webへのアクセスをサポート</li> <li>5. NVRをシャットダウンするときにプロンプトを追加</li> </ol> <p>バグの修正</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. NVR IOSが51cloudtechの問題にアクセスできない問題の修正</li> <li>2. メディアユーザーがNVRライブビューを視聴すると、IPCの切断が発生する問題を修正</li> </ol>	
20241024	v4.7.1614.0000.366.0.0.42.16_20241024	<p>新しい要件の実装</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. AI分析のカメラトラッキング設定をサポート</li> <li>2. カメラの音量設定をサポート</li> <li>3. 顔検出をデフォルトで有効にするようにサポート</li> <li>4. デフォルトのDNSを8.8.8.8 / 8.8.4.4に更新</li> </ol> <p>バグの修正</p> <p>一部のAndroidTVでHDMI2がビデオ出力されない問題を解決</p>	
20240621	v4.7.1614.0000.366.0.0.42.11_20240614		
20240603	v4.7.1614.0000.366.0.0.42.10_20240603		

品番： LC-NV5016 II /LC-NV5008 II /LC-NV5004 II			
更新日	ファームウェア	リリースノート	備考
20260105	v4.7.1614.0000.366.0.2.33.41_20251218		6/8については、IPCファームV5.1から対応

品番： LC-DV3004			
更新日	ファームウェア	リリースノート	備考
20251117	v4.7.1619.0000.366.0.0.50.17_20251117	現行バージョンでパッチを当てる	
20240925	v4.7.1619.0000.366.0.0.50.16_20240924	GUI上で一部の日本語文字が正常に表示されない問題を解決	
20240718	v4.7.1619.0000.366.0.0.50.13_20240712		

品番： LC-DV3008			
更新日	ファームウェア	リリースノート	備考
20251117	v4.7.1611.0000.366.0.0.50.17_20251117	現行バージョンでパッチを当てる	
20240925	v4.7.1611.0000.366.0.0.50.16_20240924	GUI上で一部の日本語文字が正常に表示されない問題を解決	
20240718	v4.7.1611.0000.366.0.0.50.13_20240712		

品番： LC-DV3016			
更新日	ファームウェア	リリースノート	備考
20251117	v4.7.1613.0000.366.0.0.50.17_20251117	現行バージョンでパッチを当てる	
20240925	v4.7.1613.0000.366.0.0.50.16_20240924	GUI上で一部の日本語文字が正常に表示されない問題を解決	
20240718	v4.7.1613.0000.366.0.0.50.13_20240712		

品番： LC-DV3008			
更新日	ファームウェア	リリースノート	備考
20251117	v4.7.1623.0000.366.0.0.50.17_20251117	現行バージョンでパッチを当てる	
20240925	v4.7.1623.0000.366.0.0.50.16_20240924	GUI上で一部の日本語文字が正常に表示されない問題を解決	