

品番： LC-IP4B-3810S/LC-IP4D-3510F/LC-IP2B-3805S/LC-IP2D-3505F			
更新日	ファームウェア	リリースノート	備考
20250327	v4.5.1205.1006.366.0.1.11.5_20250324	1. パラメータの変更が即時適用されるようにサポート 2. Upnpポートを他モデルと同一になるように更新 3. デフォルトのIPとDNSを他モデルと同一になるように更新 4. デバイスをリセットすると、デバイスモデルが顧客モデル名ではなくモジュール名になるバグの修正	
20241024	v4.4.1205.1006.366.0.6.22.15_20241223	デバイスのモデル名を変更 LC-IP4M-3810S->LC-IP4B-3810S LC-IP2M-3805S->LC-IP2B-3805S	
20240618	v4.4.1205.1006.366.0.6.22.14_20240614		

品番： LC-IP12F-7010C/LC-IP6F-7007C			
更新日	ファームウェア	リリースノート	備考
20250327	v3.6.1616.1006.366.0.1.5.16_20250218	パラメータの変更が即時適用されるようにサポート	
20240725	v3.6.1616.1006.366.0.1.5.15_20240708		
20240603	v3.6.1616.1006.366.0.1.5.12_20240603		

品番： LC-IP4B-6810B/LC-IP4D-6510/LC-IP4D-5510			
更新日	ファームウェア	リリースノート	備考
20250327	v3.6.1602.1006.366.0.20.0.6.D01_20250218	1. パラメータの変更が即時適用されるようにサポート 2. 再生を表示するとデバイスが再起動するバグを修正	
20240725	v3.6.1602.1006.366.0.20.0.5.D01_20240724		
20240603	v3.6.1602.1006.366.0.20.0.3.D01_20240606		

品番： LC-IP8B-5810B/LC-IP4P-9310T/LC-IP5P-9305			
更新日	ファームウェア	リリースノート	備考
20250327	v3.6.1603.1006.366.0.20.16.9.D01_20250218	パラメータの変更が即時適用されるようにサポート	
20240821	v3.6.1603.1006.366.0.20.16.8.D01_20240820	車両追跡に関連する問題を修正	
20240718	v3.6.1603.1006.366.0.20.7.11.D01	デバイスのモデル名を変更 LC-IP4P-9305->LC-IP5P-9305	
20240603	v3.6.1603.1006.366.0.20.7.8.D01_20240606		

品番： LC-IP5B-4810B/LC-IP5D-4510E/LC-IP2B-4805B			
更新日	ファームウェア	リリースノート	備考
20250327	v3.6.1306.1006.366.0.7.21.18_20250218	パラメータの変更が即時適用されるようにサポート	
20240802	v3.6.1306.1006.366.0.7.21.17_20240716		
20240725	v3.6.1603.1006.366.0.20.7.11.D01		
20240718	v3.6.1306.1006.366.0.7.21.17_20240716		
20240603	v3.6.1306.1006.366.0.7.21.13_20240603		



品番： LC-IPS-1810D			
更新日	ファームウェア	リリースノート	備考
20250327	v3.6.1305.1006.366.0.8.11.6_20250219	パラメータの変更が即時適用されるようにサポート	
20240821	v3.6.1305.1006.366.0.8.11.3_20240729	翻訳を更新	
20240725	v3.6.1305.1006.366.0.8.11.2_20240724		
20240603	v3.6.1305.1006.366.0.8.8.4_20240603		

品番： LC-NV5064			
更新日	ファームウェア	リリースノート	備考
20250327	v4.7.1617.0000.366.0.0.42.28_20250318	新しい要件の実装 1. 日本語フォントを更新 2. 翻訳を更新 3. スマートモーションがトリガーされたときに、人が走っているアイコン(赤)を追加 4. WEB NATによるIPC Webへのアクセスをサポート 5. NVRをシャットダウンするときにプロンプトを追加 バグの修正 1. NVR IOSが51cloudtechの問題にアクセスできない問題の修正 2. メディアユーザーがNVRライブビューを視聴すると、IPCの切断が発生する問題を修正	
20241024	v4.7.1617.0000.366.0.0.42.16_20241024	新しい要件の実装 1. AI分析のカメトラッキング設定をサポート 2. カメラの音量設定をサポート 3. 顔検出をデフォルトで有効にするようにサポート 4. デフォルトのDNSを8.8.8.8 / 8.8.4.4に更新 バグの修正 1. 一部のAndroidTVでHDMI2がビデオ出力されない問題を解決	
20240621	v4.7.1617.0000.366.0.0.42.11_20240614		
20240603	v4.7.1617.0000.366.0.0.42.10_20240603		

品番： LC-NV5032			
更新日	ファームウェア	リリースノート	備考
20250327	v4.7.1610.0000.366.0.0.42.28_20250318	新しい要件の実装 1. 日本語フォントを更新 2. 翻訳を更新 3. スマートモーションがトリガーされたときに、人が走っているアイコン(赤)を追加 4. WEB NATによるIPC Webへのアクセスをサポート 5. NVRをシャットダウンするときにプロンプトを追加 バグの修正 1. NVR IOSが51cloudtechの問題にアクセスできない問題の修正 2. メディアユーザーがNVRライブビューを視聴すると、IPCの切断が発生する問題を修正	
20241024	v4.7.1610.0000.366.0.0.42.16_20241024	新しい要件の実装 1. AI分析のカメトラッキング設定をサポート 2. カメラの音量設定をサポート 3. 顔検出をデフォルトで有効にするようにサポート 4. デフォルトのDNSを8.8.8.8 / 8.8.4.4に更新 バグの修正 1. 一部のAndroidTVでHDMI2がビデオ出力されない問題を解決	
20240621	v4.7.1610.0000.366.0.0.42.11_20240614		
20240603	v4.7.1610.0000.366.0.0.42.10_20240603		



品番： LC-NV5016/LC-NV5008/LC-NV5004			
更新日	ファームウェア	リリースノート	備考
20250327	v4.7.1614.0000.366.0.0.42.27_20250314	新しい要件の実装 1. 日本語フォントを更新 2. 翻訳を更新 3. スマートモーションがトリガーされたときに、人が走っているアイコン(赤)を追加 4. WEB NATによるIPC Webへのアクセスをサポート 5. NVRをシャットダウンするときにプロンプトを追加 バグの修正 1. NVR IOSが51cloudtechの問題にアクセスできない問題の修正 2. メディアユーザーがNVRライブビューを視聴すると、IPCの切断が発生する問題を修正	
20241024	v4.7.1614.0000.366.0.0.42.16_20241024	新しい要件の実装 1. AI分析のカメラトラッキング設定をサポート 2. カメラの音量設定をサポート 3. 顔検出をデフォルトで有効にするようにサポート 4. デフォルトのDNSを8.8.8.8 / 8.8.4.4に更新 バグの修正 1. 一部のAndroidTVでHDMI2がビデオ出力されない問題を解決	
20240621	v4.7.1614.0000.366.0.0.42.11_20240614		
20240603	v4.7.1614.0000.366.0.0.42.10_20240603		

品番： LC-DV3004			
更新日	ファームウェア	リリースノート	備考
20240925	v4.7.1619.0000.366.0.0.50.16_20240924	GUI上で一部の日本語文字が正常に表示されない問題を解決	
20240718	v4.7.1619.0000.366.0.0.50.13_20240712		

品番： LC-DV3008			
更新日	ファームウェア	リリースノート	備考
20240925	v4.7.1611.0000.366.0.0.50.16_20240924	GUI上で一部の日本語文字が正常に表示されない問題を解決	
20240718	v4.7.1611.0000.366.0.0.50.13_20240712		

品番： LC-DV3016			
更新日	ファームウェア	リリースノート	備考
20240925	v4.7.1613.0000.366.0.0.50.16_20240924	GUI上で一部の日本語文字が正常に表示されない問題を解決	
20240718	v4.7.1613.0000.366.0.0.50.13_20240712		

品番： LC-DV3008 (※Ⅱ代)			
更新日	ファームウェア	リリースノート	備考
20240925	v4.7.1623.0000.366.0.0.50.16_20240924	GUI上で一部の日本語文字が正常に表示されない問題を解決	